

Бичин почему Новый твердомер Т-УД3



Универсальность

Прибор объединяет сразу два метода измерения твердости

Использование ультразвукового метода позволяет контролировать большинство изделий, в том числе небольшие, с тонкой стенкой, измерять твердость поверхностных упрочненных слоев.

Применение динамического датчика позволяет использовать твердомер для чугуна, цветных металлов, для изделий с высокой шероховатостью.



Точность

Высокая точность измерения — не уступает стационарным приборам

Новейшие разработки в области схемотехники, цифровой обработки сигналов и новая конструкция преобразователя позволили существенно повысить точность измерения. Теперь измерения переносным прибором стали по настоящему достоверными!



Фотофиксация результатов

Впервые в мире реализована уникальная система фотофиксации объекта контроля с наложением на него результатов измерений в реальном времени



Большой цветной дисплей

Существенно повышает удобство в работе, цветовая сигнализации пороговых уровней, графическое отображение результатов замеров



Техническая поддержка

Осуществляется по всему миру и гарантирует вам возможность проведения измерения твердости любых изделий в любой точке земного шара



МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ

Все лучшие качества объединены в одном приборе. Высокая точность измерения, универсальность, уникальные сервисные возможности. Наверное, это лучший твердомер в мире!

- документирование результатов замеров с использованием встроенной фото камеры с привязкой значений измерения твердости к изображению полученному с камеры визуально представление места проведения измерения, твердость будет указан именно в том месте, где была измерена!
- измерение твердости практически без ограничения по массе и толщине стенки объекта контроля
- маленький отпечаток на поверхности изделия, измерение твердости поверхностного упрочненного слоя
- широкий диапазон измерения твердости, большой набор настроенных шкал твердости
- удобство и простота проведения измерения, оптимальное количество кнопок на клавиатуре



ЭКОНОМИЯ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ
Прибор предварительно
настроен на различные
материалы

- интеллектуальные датчики с сохраненными в памяти настройками и калибровками, таким образом датчики полностью взаимозаменяемы с любым твердомером Т-УДЗ
- расширенный температурный диапазон применения твердомера
- возможность подключения мини принтера с возможность печати протоколов замеров с твердомера сразу на принтер
- защитные резиновые накладки на корпусе прибора противоударное исполнение твердомера



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД Современный метод измерения твердости – лучший среди переносных приборов.



ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД Отличное дополнение к ультразвуковому методу контроля.

Технические характеристики

Диапазон измерения Виккерс HV:90~940; Роквелл HRC, HRB:20~70; Бринелль HB:90~450.

Предел прочности, MPa 370~1740 HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB

Точность измерения HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3% Hanpabлeниe измерения В любом направлении - 360°

Шкалы твердости НV (Виккерс), НВ (Бринелль), НRС (Роквелл С), НRВ (Роквелл В), Leeb

Материалы Датчик ультразвуковой — предварительно откалиброван для стали Датчик динамический — предварительно откалиброван для стали, инструментальной углеродистой стали, чугуна, чугуна с шаровидным графитом, нержавеющей стали, алюминия, бронзы, латуни, меди.

Дополнительные пользовательские материалы для калибровки

Отображаемая Индикатор приложения нагрузки, результат одиночного замера, среднее **информация** значение серии замеров, количество замеров в серии, разброс значений в

серии, график измерений в серии, гистограмма измерений в серии, режим отображения статистической информации, режим интеллектуально

измерения. Отображение выбранной шкалы твердости, текущего

материала, состояния батарейки, времени.

Условия эксплуатации Температура:-20°C~40°C; Влажность: 30%~80%

Размер прибора 180x80x35

Питание Три аккумулятора или батарейки формата АА



ПО ВСЕМУ МИРУ Техническая поддержка, консультации, решение нестандартных задач



ECTЬ ВОПРОСЫ? +38 067 634 01 66, 0562 355 880 www.novotest.ua www.novotest-russia.ru